



FAXE
KOMMUNE

SAVE-værdier

Arkitektonisk 4
Kulturhistorisk 3
Miljømæssig 4
Originalitet 3
Tilstand 3

Samlet bevaringsværdi 4
Registreret år: 2019

Ejendomsdata

Ejendomsnr.: 8292
Ejerlav: Faxe By, Faxe
Matrikelnr.: 126y
Bygningsnr.: 1
Adresse: Baldersvej 1
Byggeår: 1877
Funktion: Anden bygning til produktion???
Byggestil: Historicistisk





FAXE
KOMMUNE

SAVE-værdier

Arkitektonisk 5
Kulturhistorisk 3
Miljømæssig 4
Originalitet 5
Tilstand 3

Samlet bevaringsværdi 4
Registreret år: 2019

Ejendomsdata

Ejendomsnr.: 5576
Ejerlav: Faxe By, Faxe
Matrikelnr.: 126as
Bygningsnr.: 1
Adresse: Baldersvej 2
Byggeår: 1922
Funktion: Fritliggende enfamilieshus
Byggestil: Bedre Byggeskik





FAXE
KOMMUNE

SAVE-værdier

Arkitektonisk 7
Kulturhistorisk 3
Miljømæssig 4
Originalitet 5
Tilstand 3

Samlet bevaringsværdi 4
Registreret år: 2019

Ejendomsdata

Ejendomsnr.: 5577
Ejerlav: Faxe By, Faxe
Matrikelnr.: 126bi
Bygningsnr.: 1
Adresse: Baldersvej 3
Byggeår: 1920
Funktion: Fritliggende enfamilieshus
Byggestil: Bedre Byggeskik





FAXE
KOMMUNE

SAVE-værdier

Arkitektonisk 6
Kulturhistorisk 3
Miljømæssig 4
Originalitet 4
Tilstand 3

Samlet bevaringsværdi 4
Registreret år: 2019

Ejendomsdata

Ejendomsnr.: 5578
Ejerlav: Faxe By, Faxe
Matrikelnr.: 126ca
Bygningsnr.: 1
Adresse: Baldersvej 4
Byggeår: 1922
Funktion: Fritliggende enfamilieshus
Byggestil: Bedre Byggeskik

