



Lokaltog A/S
V.
ATKINS DANMARK A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

Postadresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203049
www.faxekommune.dk

Dato: 10. marts 2022

Sagsnummer:
06.11.01-P19-2-21

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen via dræn til Pebringe Bæk



Lokaltog A/S
Østbanens baneopland F17 og F18

Indhold

Afgørelse	3
Lovgrundlag	3
Vilkår	3
Baggrund.....	3
Projektbeskrivelse	4
Kortlægning af afvandingssystem.....	4
Udledningsansøgning.....	4
Projekteringsgrundlag.....	5
Vurdering	5
Miljøvurdering - VVM.....	5
Udledning.....	6
Robusthedsanalyse.....	6
Vandføringsanalyse	7
Miljøfremmede stoffer	7
Natura2000 og bilag IV arter	8
Natura2000	9
Bilag IV-arter	10
Samlet vurdering.....	10
Høring	10
Klage	11
Aktindsigt.....	11
Søgsmål.....	11
Kopi liste:.....	12
Bilag 1	12
Bilag 2	12
Bilag 3.....	12
Bilag 4.....	12
Bilag 5	12

Afgørelse

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til uforsinket udledning af overfladevand fra udledningspunkt F17 og F18 ved Østbanen til Pebringe Bæk i forbindelse med, at Lokaltog A/S renoverer og opdaterer deres afvandingssystem.

Tilladelsen gives på følgende vilkår.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1

Vilkår

Udledning

1. I henhold til 1 årshændelser (T1) må udledningerne ikke overskride følgende grænser: F17: 6 liter per sekund og F18: 3 liter per sekund, med en akkumuleret udledning fra F17 og F18 på 9 liter per sekund ved station 800 i Pebringe Bæk.
2. Udledningen må ikke give anledning til aflejring af sediment i dræn, grøfter, rør og Pebringe Bæk.
3. Udledningerne må ikke være til hindre for, at målsætningen om god økologisk tilstand kan opfyldes nedstrøms i Pebringe Bæk.
4. Der må ikke sprøjtes for ukrudt eller lign i en afstand af 2 meter fra skovgrøfter samt udledningspunkterne for F17 og F18
5. Lokaltog er ansvarlig for drift og vedligehold af afvandingssystemet.
6. Ved konstatering af udslip af olie eller anden skadelig væske til afvandingssystemet, skal udslippet standses, beredskabet kontaktes for akut håndtering og den skadelige væske opsamles og bortskaffes på miljømæssig forsvarligvis.
7. Der skal føres driftsjournal for vedligehold af og aktiviteter ved afvandingssystemet. Driftsjournaler skal opbevares i mindst 10 år, og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Driftsjournalen skal som minimum omfatte:
 - Dato for tilsyn med navn på tilsynsførende
 - Resultat af visuel inspektion og evt. aktiviteter ved tilsyn
 - Dato for og beskrivelse af vedligeholdelsestiltag.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er ansøgers ansvar at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om godkendelsens indhold og vilkår.

Baggrund

Østbanen fra Køge til Faxe Ladeplads og fra Hårlev til Rødvig er nedslidt og moden til fornyelse for fortsat at kunne opretholde togdrift på banen. Lokaltog A/S er, som ejer af Østbanen, derfor i gang

¹ Lov nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

med at forberede en omfattende sporrenovering af hele banestrækningen, herunder en renovering af banens afvandingsanlæg.

Projektbeskrivelse


Kortlægning af afvandingsystem

Lokaltog har inden for det seneste år foretaget historiske kortlægninger, markbesøg, spuling af dræn og lodsejerbesøg. Arbejdet har resulteret i et omfattende skematisk overblik over alle baneoplande og de respektive recipienter, med tilhørende kortlægninger. Kortlægningen har desuden givet et overblik over, hvor afvandingsystemet kunne renoveres 1:1, og hvor afvandingsystemet ønskes omlagt fordi det historiske udledningspunkt ikke kunne genfindes.

Udledningsansøgning

Med nærværende ansøgning søges der om udledning fra udledningspunkterne F17 og F18 til Pebringe Bæk station 800. Oplandet til F17 og F18 ændres ikke i forhold til tidligere, og der søges derfor om uforandret udledning, svarende til den historiske tilladte udledning på 6 liter per sekund for F17 og 3 liter per sekund fra F18 (fig. 2 samt bilag 3)

Der søges dermed om en akkumuleret tilladning på 9 l/s ved udledningspunktet i Pebringe Bæk station 800.



Figur 1 Udledningspunkterne F17 og F18 ved banelegemet.
Se desuden bilag 5.

Recipient					Koordinat af udledningspunkt [UTM 33N koordinat]	Vandskel - banestrækning			Opland		
Nr	Navn	Vandløbstype	Ejerforhold	Recipients placering ift. banestationering [st]		Opland start	Opland slut	Distance [m]	Oprindeligt opland [red.ha.]	Forøget opland [red.ha.]	Afstrømning i henhold til 1-års hændelse [l/s]
F17	Åben grøft	Åbent Vandløb	Privat Vandløb	119+720	E: 320236 N: 6131255	119640	119880	240	0.12		6
F18	Åben grøft	Åbent Vandløb	Privat Vandløb	120+000	E: 320009 N: 6131092	119880	120020	140	0.07		3

Figur 2 Recipient oversigt fra ansøgningsmaterialet. Se bilag 3 for bedre overblik

Projekteringsgrundlag

Regnintensiteter og årsmiddelnedbør er beregnet ved hjælp af spildevandskomiteens (SVK) regnrækker. Der anvendes en klimafaktor på 1,3.

Der bruges 1-års regn til beregning af regnintensiteten overordnet for banen for fastsættelse af eksisterende og fremtidig udledning.

Banens afvandingsanlæg (transportsystemer) designes ud fra en afstrømningstid på 40 min. på fri strækninger og for en afstrømningstid på 10 min. på stationsområder.

Foruden det reducerede opland vil der ske en vis fordampning og nedsivning fra banen og frem til recipienterne. En reduktion på ca. 40-50% vil ikke være unormalt.

Afstrømningstiden er vurderet til:

- Dræn/grøfter – fri strækning: 40 min.
- Stationer: 10 min.

Sikkerhedsfaktor:

- Sikkerhed/Klima: 1,3

Regnintensitet:

- Fri strækning og dræn/grøft: 61 l/s/red. ha.
- Stationsområder: 141 l/s/red. ha.

- Årsmiddelnedbør: 635 mm
o Målestation: Hårlev St. (UTM32 – E: 704594 – N: 6138655)

Reduktionsfaktor ift. baneopland:

- Afløbskoefficient baneareal: 0,6
- Afløbskoefficient grøfter: 0,2
- Afløbskoefficient, banenære arealer: 0,1

Banevand og indholdsstoffer

Regnvand fra jernbaner er defineret som tag- og overfladevand i henhold til

Spildevandsbekendtgørelsen² Lokaltog oplyser, at der anvendes ca. sprøjtemidler (aktiv stof) svarende til 2,26 kg/km jernbane/år (2020-tal). Aktivstof er Glyphosat.

Se desuden ansøgningsmaterialet på bilag 1.

Vurdering

Miljøvurdering - VVM

Anlæg af jernbaner er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2 punkt 10 c

Ifølge Miljøvurderingsbekendtgørelsens⁴ §3 stk. 1 nr. 3 er det Miljøstyrelsen der udarbejder VVM for infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to kommuner.

² Bek. nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

³ Lov nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Bek. nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Det betyder, at VVM arbejdet i forbindelse med grøftebassiner, afvandingssystemet og udledning af overfladevand varetages af Miljøstyrelsen som en del af det samlede projekt med at opdatere og renovere Østbanen.

Miljøstyrelsen har den 4. februar 2022 meddelt afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt

Udledning

Faxe Kommune og Atkins Danmark, rådgiver for Lokaltog, har været i løbende dialog ang. præmisserne for Lokaltogs ønske om at renovere Østbanens afvandingssystem via eksisterende dræn, grøfter og vandløb. Dette har resulteret i en række ansøgninger fra Atkins om tilladelse til udledning af overfladevand til forskellige recipienter.

I nærværende ansøgningsmateriale (bilag 1) er der søgt om at udlede overfladevand fra afvanding af Østbanen til Pebringe Bæk station 800. Pebringe Bæk er et offentligt vandløb, der er rørlagt på strækningen station 0-3258, hvorefter bækken er åben. Vandløbet er ikke målsat i tillædningspunktet. Hele den åbne del af vandløbet fra station 3258 og nedstrøms er målsat efter vandområdeplanerne med målsætningen "god økologisk tilstand". Den åbne del af vandløbet er desuden omfattet af Naturbeskyttelseslovens⁵ §3.

Udledningen sker fra udledningspunkterne F17 og F18 via grøfter til station 800 i Pebringe Bæk. Der søges om en udledning svarende til den oprindelige udledning fra Østbanen for hvert af udledningspunkterne.

Østbanens afvandingssystem har ikke været vedligeholdt i mange år, hvilket bevirker, at den nuværende tillædning af overfladevand til dræn, grøfter og vandløb, sandsynligvis er mindre end det ansøgte og har været det i mange år.

Atkins har af Sirius Advokater fået udfærdiget et juridisk notat, bilag 4, der beskriver, hvornår retten til at udlede til et vandløb herunder grøfter og dræn kan mistes på grund af kontinuitetsbrud, og hvornår retten ikke mistes. Faxe Kommune har taget dette dokument til efterretning og vurderer, at retten til udledning i Pebringe Bæk ikke er mistet på grund af kontinuitetsbrud.

På baggrund af det juridiske notat, samt den fremsendte oversigt over undersøgelser foretaget i felten vedr. tillædning af overfladevand fra Østbanen til dræn, grøfter og vandløb, er det Faxe Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke kræver nye medbenyttertiladelser efter Vandløbslovens⁶ § 63.

Den akkumuleret mængde i udledningspunktet i Pebringe Bæk ved station 800 er på 9 l/s

Faxe Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet og udført robusthedsanalyse, for at vurderer, hvorvidt det ansøgte kan tillades.

Robusthedsanalyse

Robusthedsanalysen består af 2 dele. En erosionsanalyse, og en vandføringsanalyse.

Erosionsanalyse - baggrund for hydrauliske beregninger i recipient.

⁵ Lov nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse

⁶ Lov nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

For vandløbet er der lavet beregninger for, hvor hydraulisk påvirket det er i det punkt, hvor det enkelte baneopland udleder.

Beregningerne er lavet ved hjælp af en vandspejlsberegning i VASP. I beregningerne er brugt eksisterende data fra gældende regulativ samt lokale data om oplandets type og dets afstrømning.

Den hydrauliske belastning i vandløbet opgøres i "streampower (W/m^2)". Hvis en streampowerværdi er høj betyder det, at der er flere erosionsskabende kræfter i vandet, end hvis den er lav. Ledes der unaturligt store mængder vand til et vandløb, kan det øge presset på vandløbsprofilens bund og sider og skabe erosion, der kan medføre en forringelse af miljøtilstanden. Hvis den beregnede streampowerværdi nærmer sig $35 W/m^2$ skal den pågældende strækning besigtiges for at vurdere, om der er et reelt erosionsproblem.

Streampowerværdien i udledningspunktet er beregnet til at være i intervallet $3-5 W/m^2$ og det vurderes på den baggrund, at den ansøgte udledningsmængde ikke vil påvirke vandløbets miljøtilstand negativt.

Vandføringsanalyse

For det enkelte vandløb er der foretaget vandspejlsberegninger, der giver et tal for vandføringen i et givent udledningspunkt. Denne vandføring sammenholdes med den ansøgte udledningsmængde. Hvis den ansøgte udledningsmængde udgør en stor del af den beregnede vandføring vurderes det, at det vil påvirke den hydrauliske balance i vandløbet, hvilket kan medføre ændret miljøtilstand.

Den ansøgte udledning på $9 l/s$ udgør lidt mere end 10% af den beregnede vandføring i vandløbet på $73 l/s$ i udledningspunktet. Der er dermed risiko for, at udledningen vil have en negativ effekt på vandløbets miljøtilstand. Strækningerne på hhv. $1021 m$ og $1492 m$ mellem baneoplandet og Pebringe Bæk er så lang, at kommunen vurderer, at den vil udjævne tilledningen til Pebringe Bæk i et omfang så den reelt tilledte mængde vurderes at udgøre så lidt, at det ikke vil have indflydelse på miljøtilstanden i Pebringe Bæk. Yderligere er Pebringe Bæk i tilledningspunktet rørlagt, og det vurderes, at røret vil være med til at udjævne afstrømningen så meget, at Pebringe Bæks miljøtilstand på den åbne strækning fra station 3258 ikke vil blive påvirket negativt.

Se desuden recipientoversigt inkl. resultatet af ovenstående analyser på bilag 3 samt kortlægning af udledningerne via private dræn og grøfter på bilag 5.

Det er Faxe Kommunes samlede vurdering, at en akkumuleret maksimal udledning på $9 l/s$ i den rørlagte del af Pebringe Bæk ikke vil have negative konsekvenser for vandløbet eller hindre dets målafyldelse på den målsatte strækning.

Miljøfremmede stoffer

Af hensyn til togdriften er det nødvendigt at fjerne ukrudt i sporerne. Der anvendes derfor fortsat pesticider, der kan fjerne ukrudtet. Lokaltog oplyser, at der anvendes ca. $2,26 kg$ sprøjtemiddel (aktivstof)/km jernbane/år. Regnvand fra jernbaner defineres som tag- og overfladevand jf. spildevandsbekendtgørelsen

Der er stillet vilkår om, at der ikke må sprøjtes i en afstand på $2 m$ fra udledningspunkterne, samt for håndtering af udslip af miljøfremmede stoffer.

Kommunen vurderer, på baggrund af de stillede vilkår og oplysningerne i ansøgningsmaterialet, at indholdet af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i overfladevandet fra baneoplandet ikke vil

afvige væsentlig fra indholdet i drænvand fra de omkringliggende arealer, der ledes til samme recipient.

Natura2000 og bilag IV arter

I henhold til Habitatbekendtgørelsen⁷ § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Bilag IV i habitatdirektivet⁸ indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter som ikke må påvirkes af et projekt i negativ retning.

Udledningpunkterne F17 og F18 ligger ca. 5000 m fra Skoven ved Vemmetofte, der er Natura2000 område nr. 167 og habitatområde nr. 144 samt fuglebeskyttelsesområde 92, og ca. 10.450 m fra Tryggevejle ådal, som er Natura 2000 område nr. 149 og habitatområde nr. 132, med nedenstående udpegningsgrundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 144		
Naturtyper:	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Eremit* (1084)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 92	
Fugle:	hvepsevåge (Y)
Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlaget for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.	


Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 132		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Strandeng (1330)	Grå/grøn klit (2130)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Å-mudderbanke (3270)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Rigkær (7230)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
Arter:	Mygblomst (1903)	

Naturtyper og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 3 Udpegningsgrundlag Natura2000 områderne Skoven ved Vemmetofte og Tryggevejle Ådal, samt for fuglebeskyttelsesområde 92.

⁷ Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

⁸ Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.



Figur 4 Afstand fra F17 og F18 til Skovene ved Vemmetofte Natur 2000 område 167 og Trykgevælde Ådal - Natura 2000-område 149

Natura2000

Overfladevand fra Østbanen ved udledningspunkterne F17 og F18 har historisk, og til en vis grad helt frem til i dag, via dræn og grøfter løbet ud i Pebringe Bæk, der leder videre til Karise Bæk, Stevns Å og Trykgevælde Å.

Skovene ved Vemmetofte

Pebringe Bæk har ikke fysisk forbindelse til Natura2000 område 169 Skovene ved Vemmetofte, og med den relativt store afstand fra udledningspunktet til området, er det Faxe Kommunes samlede vurdering, at den ansøgt udledning af overfladevand fra Østbanen ved udledningspunkt F17 og F18 ikke vil påvirke Skovene ved Vemmetofte eller dets udpegningsgrundlag negativt.

Trykgevælde Ådal

Der vil hverken ske en reduktion eller en forøgelse i mængden af udledt overfladevand fra Østbanen til Pebringe Bæk, og vurderingen er derfor, at oversvømmelseshyppigheden af Trykgevælde Ådal vil være som hidtil. Den nuværende oversvømmelseshyppighed af Trykgevælde Ådal vurderes ikke at have negative konsekvenser for Trykgevælde Ådal eller de arter, der findes på udpegningsgrundlaget og kommunen vurderer derfor, at den akkumulerede udledning ved station 800 i Pebringe Bæk ikke vil påvirke Trykgevælde Ådal negativt.

Der kan potentielt forekomme udvaskning af pesticider fra sprøjtning af baneanlægget. Der er derfor stillet vilkår for brugen af pesticider nær grøftebassin og udledningspunkter og det er taget i betragtning, at Glyphosat binder hårdt til jordpartikler, og er biologisk nedbrydeligt under aerobe forhold, hvorfor grøfter og vandløb vil have en vis rensende effekt

Ud fra ovenstående, den relativt store afstand, de gennemførte analyser af Pebringe Bæk i forhold til robusthed og vandføring ved udledningspunktet samt de stillede vilkår i forhold til brug af pesticider, er det Faxe Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke vil påvirke Tryggevejle Ådal i negativ retning.

Bilag IV-arter

Der er ikke kendskab til Bilag VI-arter for området, men da banelegemet ved F17 og F18 ligger i skov med en del grøfter, kunne der potentielt være forskellige padder og flagremus i området.

Flagremus holder ofte til i skove, og fouragerer langs landskabelige ledelinjer såsom skovbryn, vandløb og læhegn. Padder såsom frøer og salamandere yngler primært i solbeskinnede vandhuller uden fisk. Især vandhuller der støder op til eng og moser foretrækkes, da padderne så kan fouragere på disse områder. Nogle padder overvintrer i vandløb og dræn, mens de fleste frøer tilbringer vinteren nedgravet i jorden.

Da der ikke sker ændringer i Østbanens afvandingsanlæg ved F17 og F18 vurderes det, at restaureringen af afvandingsanlægget ikke vil have negativ indvirkning på eventuelle padder eller flagremus nær banelegemet. Potentielt kunne restaureringen af Østbanens afvandings anlæg ved F17 og F18 have en positiv effekt på begge arter, da den kan skabe levesteder for nogle af flagremusenes byttedyr, ligesom det fugtige miljø i skovgrøfterne kan udgøre overvintringssted for nogle paddearter.

Der henvises desuden til baggrundsmaterialet for og vurderingerne i, Miljøstyrelsens VVM-screening af det samlede projekt.

Samlet set vurderes udledningen af overfladevand fra Østbanen ikke at få negative konsekvenser for Natura-2000 områder eller bilag IV-arter.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer Faxe Kommune, at den ønskede udledning ved station 800 i Pebringe Bæk fra udledningspunkterne F17 og F18 med en akkumuleret udledningmængde på 9 liter per sekund, på baggrund af de stillede vilkår og det indsendte ansøgningsmateriale kan tillades, uden det vil have negative natur- miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser for Pebringe Bæk.

Høring

Faxe Kommune har foretaget partshøring efter forvaltningslovens⁹ § 19 af de nedstrøms beliggende lodsejer med henblik på at få verificeret dræns placering, samt gøre opmærksom på eventuelle behov for vedligeholdelse af dræn inden renoveringen af Østbanens afvandingsystem gennemføres.

Partshøringen skete fra d. 16. februar til d. 27. februar 2022.

Partshøringen førte ikke til ændringer i udledningstilladelsen.

⁹ Lov nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Klage

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 7. april 2022.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jf. Forvaltningslovens §9 stk. 1.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 10. september 2022, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Med venlig hilsen

Mette Marie Birch
Miljømedarbejder

Kopi liste:

Lokaltog A/S Jættevej 90, 4100 Ringsted

Atkins Danmark hassan.dahir@atkinsglobal.com

Ejer af 1l Alslevgård Hgd. Alslev

Miljøstyrelsen mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk

Friluftsrådet oestsjaelland@friluftsraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologiskforening faxe@dof.dk

Dansk Ornitologiskforening natur@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Bilag 1: Ansøgning (vedhæftet).


Bilag 2: Ansøgning kortbilag (delvist nedenfor, delvist vedhæftet).

Bilag 3: Recipient oversigt (nedenfor).

Bilag 4: juridisk notat vedr. medbenytter ret ikke kan bortfalde for infrastrukturanlæg (vedhæftet).

Bilag 5: Kort over drænsystemerne (nedenfor og vedhæftet).

Bilag 2



Figur 5 Kortbilag fra ansøgning for baneopland F17. Kortbilag for baneopland F18 er vedhæftet.

Bilag 3

Recipient						Vandskel - banestrækning			Opland		
Nr	Navn	Vandløbstype	Ejerforhold	Recipients placering ift. banestationering [st]	Koordinat af udledningspunkt [UTM 33N koordinat]	Opland start	Opland slut	Distance [m]	Oprindeligt opland [red.ha.]	Forøget opland [red.ha.]	Afstrømning i henhold til 1- års hændelse [l/s]
F17	Åben grøft	Åbent Vandløb	Privat Vandløb	119+720	E: 320236 N: 6131255	119640	119880	240	0.12		6
F18	Åben grøft	Åbent Vandløb	Privat Vandløb	120+000	E: 320009 N: 6131092	119880	120020	140	0.07		3

Figur 6 Recipient oversigt. Grønne udledninger er genfundet i felten og der ikke sker ændringer i udledningmængder.

Nr	Navn	Vandløbstype	Ejerforhold	Recipients placering ift. banestationering [st]	Koordinat af udledningspunkt [UTM 33N koordinat]	Verificeret i marken ved prøvegravning eller andet	Verificeret via LER (kloak)	Der er udført TV-inspektion af ledning i et givent omfang	Uddybbende forklaring
F17	Åben grøft	Åbent Vandløb	Privat Vandløb	119+720	E: 320236 N: 6131255				Åben grøft - kontrolleret i scalgo og på historiske kort
F18	Åben grøft	Åbent Vandløb	Privat Vandløb	120+000	E: 320009 N: 6131092				Åben grøft - kontrolleret i scalgo og på historiske kort

Figur 7 Angivelse af undersøgelser i felten for de enkelte recipienter

Slutrecipient					
Vandløb	Afstand	Station	Vandføring i udledningspunkt	Akkumuleret tillægning i punkt	Hydraulisk belastet recipient
Pebringe Bæk	1021	800	73	9	Rørlagt 3-5
Pebringe Bæk	1492	800	73	9	Rørlagt 3-5

Figur 8 Angivelse af slutrecipient samt resultat af hydraulisk analyse

Bilag 5



Figur 9 Udledningspunkt F17 og F18 og vandets vej til recipient (rød stiptet). Blå er Pebringe Bæk